

平成 22 年 5 月 13 日

お客様各位

井関農機株式会社

## トラクタのリコール届出に関するお知らせ

平素はキセキ商品をご愛用頂き誠に有難うございます。

平成 22 年 5 月 13 日、下記商品につきましてリコールの届出を致しました。ご愛用の皆様には大変ご迷惑をおかけ致しましたこと、心からお詫び申し上げます。

該当のトラクタをお使いの皆様には、ご購入先からご連絡の上、係員がお伺いし対応を行いますので、よろしくお願い申し上げます。

### 記

#### 【不具合の状況】

- ① 走行装置において、エンドレスゴムクローラの遊輪ベアリング部の強度が不足しており、遊輪に雪や泥が付着しクローラ張力が過大になると、当該ベアリング部が破損する場合があります。そのため、エンドレスゴムクローラが外れ、走行できなくなるおそれがあります。
- ② 騒音防止装置において、排気管の強度が不足しているもの、排気管とフードが干渉しているもの、又は排気管クランプの締付力が不足しているものがあります。そのため、そのままの状態で使用を続けると、排気管に亀裂が生じ、最悪の場合、排気管が折損する場合があります。
- ③ 燃料装置において、燃料タンクの強度が不足しているため、組み付けばらつきによるタンクのひずみ、または走行時の振動等により当該タンクに亀裂が生じ、燃料が漏れるおそれがあります。また、組み立て時に燃料タンクの固定バンドを過締め付けしたものがあため、そのままの状態で使用を続けると燃料タンク固定バンドが破損し、異音が発生するおそれがあります。

#### 【改善の内容】

- ① 遊輪に雪や泥が付着するのを防止する装置（スクレーパ）を取り付けるとともに、遊輪ベアリングを対策品に交換します。また、エンドレスゴムクローラの点検シートを配布します。
- ② 排気管とフードの隙間を確保し、排気管クランプを規定トルクで締付けるとともに、一部の車両（TJ55、TJ55AT、CT55H）については排気管に補強ブラケットを取付けます。なお、排気管が損傷しているものは新品に交換します。
- ③ 燃料タンク、タンク支持部材、及びタンク固定バンドを対策品に交換します。

#### 【改善対象台数】

同一車両に複数の改善内容を含みますので対象台数は 3271 台となります。

【対象車両】

①

型式	通称名	対象車の含まれる 車台番号	製作期間	対象車の 台数
SB-T150F	TJ75AT TJ65AT TJ55AT	T150F-000786～ T150F-001611	平成 19 年 2 月 17 日～ 平成 22 年 1 月 29 日	298 台
	CT75H CT65H CT55H	T150F-301001～ T150F-301037	平成 19 年 10 月 25 日～ 平成 22 年 1 月 13 日	37 台
SB-T151F	TJ85	T151F-000264～ T151F-000661	平成 19 年 2 月 16 日～ 平成 22 年 1 月 26 日	211 台
	CT85H	T151F-301001～ T151F-301015	平成 19 年 10 月 24 日～ 平成 21 年 12 月 18 日	15 台

②

型式	通称名	対象車の含まれる 車台番号	製作期間	対象車の 台数
T131F	TJ75	T131F-000001～ T131F-000407	平成 13 年 6 月 12 日～ 平成 15 年 1 月 20 日	387 台
T137F	TJ75	T137F-010001～ T137F-010270	平成 15 年 1 月 24 日～ 平成 15 年 9 月 27 日	263 台
SB-T137F	TJ75 TJ65 TJ55	T137F-010258～ T137F-011066	平成 15 年 10 月 1 日～ 平成 17 年 3 月 18 日	788 台
SB-T150F	TJ55AT	T150F-000003～ T150F-001486	平成 17 年 4 月 27 日～ 平成 21 年 8 月 31 日	433 台
	CT55H	T150F-300004～ T150F-301025	平成 18 年 7 月 14 日～ 平成 21 年 8 月 18 日	22 台

③

型式	通称名	対象車の含まれる 車台番号	製作期間	対象車の 台数
T131F	TJ75	T131F-000001～ T131F-000407	平成 13 年 6 月 12 日～ 平成 15 年 1 月 20 日	387 台
T137F	TJ75	T137F-010001～ T137F-010270	平成 15 年 1 月 24 日～ 平成 15 年 9 月 27 日	263 台
SB-T137F	TJ75 TJ65 TJ55	T137F-010258～ T137F-011066	平成 15 年 10 月 1 日～ 平成 17 年 3 月 18 日	788 台
SB-T150F	TJ75AT TJ65AT TJ55AT	T150F-000001～ T150F-000967	平成 17 年 4 月 25 日～ 平成 19 年 9 月 27 日	940 台
	CT75H CT65H CT55H	T150F-300001～ T150F-300017	平成 18 年 6 月 30 日～ 平成 18 年 9 月 15 日	17 台
SB-T151F	TJ85	T151F-000001～ T151F-000323	平成 18 年 1 月 14 日～ 平成 19 年 9 月 27 日	315 台

ご注意

- 1) 対象車の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれますので、詳細についてはご購入先にお問い合わせ下さい。
- 2) 対象車の製作期間は、ご購入の時期とは異なります。

【対策開始日】

平成 22 年 5 月 14 日

【お問合せ先】

品質管理部 TEL 089-956-9819

以上