

平成 20 年 2 月 13 日

お客様各位

井関農機株式会社

## トラクタのリコール届出に関するお知らせ

平素はキセキ商品をご愛用頂き誠に有難うございます。  
平成 20 年 2 月 13 日、下記商品につきましてリコールの届出を致しました。ご愛用の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしましたこと、心からお詫び申し上げます。該当のトラクタをお使いの皆様には、販売店からご連絡の上、係員がお伺いし点検をさせていただきますのでよろしくお願い申し上げます。

### 記

#### 【不具合の状況】

前車輪の組付工程において、組付け作業が不適切なため、前輪ホイールの取付ボルトの締付トルクが不足しているものがあります。そのため、そのまま使用を続けると、当該ボルトが緩んで外れ、最悪の場合、前車輪が脱落する恐れがあります。

#### 【改善の内容】

全車両、当該ボルトの締付トルクを点検し、トルクが不足している場合は規定のトルクで締め付けます。

#### 【対象車両】

型式	通称名	対象車の含まれる 車台番号	製作期間	対象車の 台数
SA- T141F	AT23	T141F-001223 ~T141F-001264	平成 19 年 2 月 1 日~ 平成 19 年 12 月 17 日	16 台
SA- T142F	AT25 ATK25	T142F-003331 ~T142F-003988	平成 19 年 2 月 1 日~ 平成 19 年 12 月 14 日	234 台
SA- T143F	AT27	T143F-001795 ~T143F-002066	平成 19 年 2 月 1 日~ 平成 19 年 12 月 26 日	117 台
SA- T144F	AT30	T144F-001872 ~T144F-002084	平成 19 年 2 月 2 日~ 平成 19 年 12 月 25 日	74 台
SA- T145F	AT33 ATK33	T145F-003345 ~T145F-004614	平成 19 年 2 月 1 日~ 平成 19 年 12 月 25 日	583 台
T156F	TH193	T156F-000001 ~T156F-000378	平成 19 年 4 月 2 日~ 平成 19 年 12 月 12 日	185 台
	TH173	T156F-100001 ~T156F-100193	平成 19 年 4 月 2 日~ 平成 19 年 11 月 14 日	77 台

型式	通称名	対象車の含まれる 車台番号	製作期間	対象車の 台数
EDM- T157F	TH273	T157F-000001 ~T157F-000228	平成19年4月2日~ 平成19年11月7日	79台
	TH253	T157F-100002 ~T157F-100818	平成19年4月2日~ 平成19年12月27日	335台
T157F	TH233	T157F-200004 ~T157F-200636	平成19年4月11日~ 平成19年11月28日	275台
	TH213	T157F-300001 ~T157F-300780	平成19年4月10日~ 平成19年12月27日	381台
T122F	TH18	T122F-002034 ~T122F-002045	平成19年3月2日~ 平成19年3月24日	10台
	THS18	T122F-101231	平成19年2月10日	1台
T123F	TH20	T123F-004347 ~T123F-004348	平成19年3月13日~ 平成19年3月14日	2台
T124F	THS20	T124F-003051	平成19年3月19日	1台
T125F	TH22	T125F-005504 ~T125F-005505	平成19年3月20日	2台
SA- T126F	TH24	T126F-003029	平成19年3月15日	1台
	TH25	T126F-100938 ~T126F-100946	平成19年3月7日~ 平成19年3月16日	8台

ご注意

- 1) 対象車の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれますので詳細については最寄りのキセキ販売店にお問い合わせ下さい。
- 2) 対象車の製作期間は、ご購入の時期とは異なります。

【対策開始日】

平成20年2月14日

【お問合せ先】

品質管理部 TEL 089-956-9819

以上