

平成 19 年 10 月 10 日

お客様各位

井関農機株式会社

コンバインのリコール届出に関するお知らせ

平素は中セキ商品をご愛用頂き誠にありがとうございます。
平成 19 年 10 月 10 日、下記商品につきましてリコールの届出を行いました。ご愛用の皆様には大変ご迷惑をおかけ致しましたこと、心からお詫び申し上げます。該当のコンバインをお使いの皆様には、ご購入先からご連絡の上、係員がお伺いし、部品交換を行いますので、よろしくお願ひ申し上げます。

記

【不具合の状況】

動力伝達装置の無段変速機（CVT）において、放熱性が不足しているため、圃場内作業の高負荷時にベルトが熱変形し滑りが発生するものがあります。そのため、そのまま使用を続けると、変速機内が異常高温になり、変速プーリが油切れを起こし焼付き、主変速レバーの操作ができなくなる又はベルト張力を調整するテンションローラの軸受が油切れを起こし焼付き破損して、ベルトの破損により、走行できなくなるおそれがあります。

【改善の内容】

全車両点検し、ケース穴および冷却ファンがないものは、ケースを対策品に交換し、冷却ファンを追加します。また、テンションローラの軸受を新品と交換するとともに、テンションローラ、変速プーリ及びベルトを点検し、摩耗している部品は新品と交換します。

【対象車両】

型式	通称名	対象車の含まれる車台番号	製作期間	対象車の台数
H 1 1 3	H V 2 1 1	H113-000001 ～H113-002096	平成 10 年 9 月 17 日～ 平成 13 年 1 月 31 日	1978 台
H 1 1 4	H V 2 1 2	H114-000001 ～H114-001438	平成 10 年 9 月 10 日～ 平成 13 年 3 月 15 日	1388 台
H 1 1 5	H V 2 1 3	H115-000001 ～H115-001121	平成 11 年 9 月 19 日～ 平成 13 年 3 月 13 日	1092 台

ご注意

- 1) 対象車の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれますので、詳細については最寄りのご購入先にお問い合わせ下さい。
- 2) 対象車の製作期間は、ご購入の時期とは異なります。

【対策開始日】

平成 19 年 10 月 11 日

【お問合せ先】

品質管理部 TEL 089-956-9819

以上