

平成 26 年 8 月 1 日

お客様各位

井関農機株式会社

コンバインのリコール届出に関するお知らせ

平素はキセキ商品をご愛用頂き誠に有難うございます。
平成 26 年 8 月 1 日、下記商品につきましてリコールの届出を致しました。ご愛用の皆様には大変ご迷惑をおかけ致しましたこと、心からお詫び申し上げます。
該当のコンバインをお使いの皆様には、ご購入先からご案内の上、係員がお伺いし対応させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。

記

【不具合の状況】

刈取脱穀作業車のかじ取り装置において、ステアリングレバーの位置を検出するマイクロスイッチの調整が不適切なものがある。
そのため、ステアリングレバーを操作しても、かじ取り操作ができなくなるおそれがある。

【改善の内容】

全車両、ステアリングレバーの位置を検出するマイクロスイッチを再調整する。

【対象車両】

型式	通称名	対象車の含まれる車台番号	製作期間	対象車の台数
HC14D	HN211	C14D-50013～ C14D-50477	平成25年10月1日～ 平成26年6月11日	224 台
	HN214	C14D-70011～ C14D-70346	平成25年10月1日～ 平成26年6月14日	126 台
HC19A	HN217	C19A-50014～ C19A-50498	平成25年10月1日～ 平成26年6月17日	188 台
	HN319	C19A-70018～ C19A-70239	平成25年11月21日～ 平成26年5月21日	80 台
(計 2 型式)		(計 4 車種)	合 計	618 台

ご注意

- 1) 対象車の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれますので詳細についてはご購入先にお問い合わせ下さい。
- 2) 対象車の製作期間は、ご購入の時期とは異なります。

【対策開始日】

平成 26 年 8 月 2 日

【お問合せ先】

品質統括部 TEL 089-956-9819

以上