

平成 26 年 8 月 1 日

お客様各位

井関農機株式会社

コンバインのリコール届出に関するお知らせ

平素はキセキ商品をご愛用頂き誠に有難うございます。
平成 26 年 8 月 1 日、下記商品につきましてリコールの届出を致しました。ご愛用の皆様には大変ご迷惑をおかけ致しましたこと、心からお詫び申し上げます。

該当のコンバインをお使いの皆様には、ご購入先からご案内の上、係員がお伺いし対応させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。

記

【不具合の状況】

ラジエーター冷却用ファンベルトにおいて、作業指示が不適切なため、テンションアームの組み付け方向を逆に組み付けられたものがある。そのため、そのまま使用を続けると、ファンベルトが損傷したり、テンションプーリから外れ、最悪の場合、エンジンがオーバーヒートに至るおそれがある。

【改善の内容】

全車両、テンションアームの組み付け方向を点検し、正規の方向に組み替える。また、テンションアームが誤組みされていたものはファンベルトを点検し、損傷がある場合は新品に交換する。

【対象車両】

型式	通称名	対象車の含まれる車台番号	製作期間	対象車の台数
WDP-H161	HJ5098	H161-000002～ H161-000061	平成26年2月7日～ 平成26年7月8日	47 台
	HJ6098	H161-100004～ H161-100046	平成26年2月17日～ 平成26年6月19日	36 台
(計 1 型式)	(計 2 車種)		合 計	83 台

ご注意

- 1) 対象車の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれますので詳細についてはご購入先にお問い合わせ下さい。
- 2) 対象車の製作期間は、ご購入の時期とは異なります。

【対策開始日】

平成 26 年 8 月 2 日

【お問合せ先】

品質統括部 TEL 089-956-9819

以上