

平成 26 年 12 月 2 日

お客様各位

井関農機株式会社

トラクタTHのリコール届出に関するお知らせ

平素はキセキ商品をご愛用いただき、誠に有難うございます。
平成 26 年 12 月 2 日、下記商品につきましてリコール届出を致しました。
ご愛用の皆様には大変ご迷惑をおかけ致しましたこと、心からお詫び申し上げます。
該当のトラクタをお使いの皆様には、ご購入先からご案内の上、係員がお伺いし、
作業機の装着状態を確認の上、対応させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。

記

【不具合の状況】

トラクタTHの低床仕様（N型式）の前輪ホイールにおいて、ホイールディスクの強度が不足しているため、作業機であるフロントローダ(*1)を装着して作業を行うと、ホイールディスクに亀裂が発生するものがある。そのため、そのまま使用を続けるとホイールディスクが破損し、最悪の場合、前輪ホイールが脱落するおそれがある。

*1 フロントローダの対象型式は、HLA 2 6、HLA 2 7 3、HLA 2 6 5 です。

【改善の内容】

全車両、フロントローダの装着状態を確認し、装着しているものは、前輪ホイールを新品に交換し、ハブリング、大径座金を追加するとともに、ホイールボルト2本を植込ボルトに変更し組み替える。

【対象車両】

型式	通称名	対象車の含まれる 車台番号	製作期間	対象車の 台数
T123F	TH20	T123F-000167～ T123F-004349	平成 13 年 6 月 18 日～ 平成 19 年 3 月 19 日	96 台
T126F	TH24	T126F-000249～ T126F-003027	平成 13 年 6 月 18 日～ 平成 18 年 11 月 17 日	87 台
T157F	TH213	T157F-300163～ T157F-302335	平成 19 年 5 月 21 日～ 平成 22 年 4 月 19 日	29 台
EDM-T157F	TH253	T157F-100083～ T157F-101963	平成 19 年 5 月 11 日～ 平成 22 年 5 月 10 日	29 台
T183F	TH235	T183F-000229～ T183F-004199	平成 22 年 10 月 1 日～ 平成 26 年 9 月 10 日	38 台
EDM-T184F	TH265	T184F-000417～ T184F-002474	平成 22 年 11 月 2 日～ 平成 26 年 10 月 24 日	46 台
(計 6 型式)		(計 6 車種)	合 計	325 台

ご注意

- 1) 対象車の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれますので詳細についてはご購入先にお問い合わせ下さい。
- 2) 対象車の製作期間は、ご購入の時期とは異なります。

【対策開始日】

平成 26 年 12 月 3 日

【お問い合わせ先】

品質統括部 TEL 089-956-9819

以上

(参考)


改善対象車と対象フロントローダ（ロードマスター）の型式の見方

		フロントローダの種類・有無				
		HLAシリーズ (ロードマスター)			SCLDシリーズ (ミニローダ)	装着なし
クラス	区分	HLA26	HLA273	HLA265		
TH20	標準型	—			—	—
TH24	低床型(N型)	改善対象				
TH213	標準型	—			—	—
TH253	低床型(N型)	改善対象				
TH235	標準型	—			—	—
TH265	低床型(N型)	改善対象				

【トラクタ型式】



【フロントローダ(ロードマスター)型式】



(トラクタの型式について)

販売型式名 TH○○○-△△△△

○○○ …… 20、24、213、253、235、265

△△△ …… 『N』を含むもの(低床型)

(ロードマスターの型式について)

型式 HLA◇◇◇◇

◇◇◇◇ …… 26、273、265