

平成 27 年 2 月 10 日

お客様各位

井関農機株式会社

コンバインのリコール届出に関するお知らせ

平素はキセキ商品をご愛用頂き誠に有難うございます。
平成 27 年 2 月 10 日、下記商品につきましてリコールの届出を致しました。ご愛用の皆様には大変ご迷惑をおかけ致しましたこと、心からお詫び申し上げます。
該当のコンバインをお使いの皆様には、ご購入先からご案内の上、係員がお伺いし対応させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。

記

【不具合の状況】

刈取脱穀作業車のエンジン冷却ファン駆動用 H S T (静油圧式無段変速機)において、伝達ベルトに張力をかけるためのテンションアームの支点ピンの製造指示が不適切なため、テンションプーリーが傾いているものがある。また、H S T (静油圧式無段変速機)を駆動させるベルトの張力の設定が不適切なものがある。
そのため、伝達ベルトがテンションプーリーから外れ、そのままの状態で使用を続けると、冷却ファンが駆動されず、最悪の場合、エンジンがオーバーヒートに至るおそれがある。

【改善の内容】

全車両、支点ピンを溶接しているステーCOMPを良品に交換するとともに、ベルトの張力を規定値に調整する。
また、取扱説明書、ラベルの当該ベルトの張力調整値を修正する。

【対象車両】

型式	通称名	対象車の含まれる車台番号	製作期間	対象車の台数
WDR-H160	HJ6123G	H160-000001～ H160-000207	平成25年11月15日～ 平成26年8月30日	207 台
	HJ7123G	H160-100002～ H160-100024	平成25年12月3日～ 平成26年8月11日	23 台
(計 1 型式)	(計 2 車種)		合 計	230 台

ご注意

- 1) 対象車の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれますので詳細についてはご購入先にお問い合わせ下さい。
- 2) 対象車の製作期間は、ご購入の時期とは異なります。

【対策開始日】

平成 27 年 2 月 12 日

【お問合せ先】

品質統括部 TEL 089-956-9819

以上