

平成 27 年 11 月 12 日

お客様各位

井関農機株式会社

コンバインのリコール届出に関するお知らせ

平素はキセキ商品をご愛用頂き誠に有難うございます。
平成 27 年 11 月 12 日、下記商品につきましてリコールの届出を致しました。ご愛用の皆様には大変ご迷惑をおかけ致しましたこと、心からお詫び申し上げます。

該当のコンバインをお使いの皆様には、ご購入先からご案内の上、係員がお伺いし対応させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。

記

【不具合の状況】

刈取脱穀作業車の原動機において、エンジン制御ユニットのプログラムが不適切なため、エンジンの出力回転数が高い状態で出力トルクが低い場合、排気ガス中に含まれる未燃燃料の濃度が高くなり、当該燃料が EGR クーラに廻り込み、カーボンデポジットが生成されて吸気バルブおよび EGR バルブに付着することがある。そのため、そのままの状態では長時間駐車されるとカーボンデポジットの粘度が増加し、エンジン始動した際に、吸気バルブが摺動不良となり、プッシュロッドがロッカアームから外れ、シリンダ内の燃焼が不良となり未燃燃料が DOC へ流れ込み異常燃焼するとともに、EGR バルブの摺動も不良となり、エンジンの出力が制限されるおそれがある。

【改善の内容】

全車両、エンジン制御ユニットのプログラムを対策したものに書き換える。
なお、EGR 回路、吸気回路を点検し、部品が損傷しているものは、新品に交換する。

【対象車両】

型式	通称名	対象車の含まれる車台番号	製作期間	対象車の台数
YDN-H164	HFR463G	H164-000002～ H164-000094	平成27年2月2日～ 平成27年9月19日	55 台
YDN-H165	HFR450G	H165-000006～ H165-000016	平成27年8月20日～ 平成27年8月29日	2 台
(計 2 型式)	(計 2 車種)		合 計	57 台

ご注意

- 1) 対象車の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれますので詳細についてはご購入先にお問い合わせ下さい。
- 2) 対象車の製作期間は、ご購入の時期とは異なります。

【対策開始日】

平成 27 年 11 月 13 日

【お問合せ先】

品質統括部 TEL 089-956-9819

以上