

平成 27 年 12 月 10 日

お客様各位

井関農機株式会社

コンバインのリコール届出に関するお知らせ

平素はキセキ商品をご愛用頂き誠に有難うございます。

平成 27 年 12 月 10 日、下記商品につきましてリコールの届出を致しました。ご愛用の皆様には大変ご迷惑をおかけ致しましたこと、心からお詫び申し上げます。

該当のコンバインをお使いの皆様には、ご購入先からご案内の上、係員がお伺いし対応させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。

記

【不具合の状況】

刈取脱穀作業車の動力伝達装置において、左旋回クラッチケースの製造が不適切なため、クラッチケースの強度が不足しているものがある。そのため、左旋回時にかかる油圧によりクラッチケースに亀裂が生じてオイルが漏れ、最悪の場合、クラッチケースが破損して旋回できなくなるおそれがある。

【改善の内容】

全車両、クラッチケースを対策品と交換する。

【対象車両】

型式	通称名	対象車の含まれる車台番号	製作期間	対象車の台数
KDN-VC63B	HC650	C63B-10038～ C63B-10040	平成24年8月23日～ 平成24年8月31日	3 台
		C63B-50011～ C63B-50031	平成25年5月21日～ 平成26年5月13日	21 台
(計 1 型式)		(計 1 車種)	合 計	24 台

ご注意

- 1) 対象車の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合がありますので詳細についてはご購入先にお問い合わせ下さい。
- 2) 対象車の製作期間は、ご購入の時期とは異なります。

【対策開始日】

平成 27 年 12 月 11 日

【お問合せ先】

品質統括部 TEL 089-956-9819

以上