

2022年4月26日

お客様各位

井関農機株式会社

トラクタのリコール届出に関するお知らせ

平素はキセキ商品をご愛用頂き誠に有難うございます。

2022年4月26日、下記商品につきましてリコールの届出を致しました。ご愛用の皆様には大変ご迷惑をおかけ致しましたこと、心からお詫び申し上げます。

該当のトラクタをお使いの皆様には、ご購入先からご案内の上、係員がお伺いし対応させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。

記

【不具合の状況】

農耕トラクタの制動装置において、油圧回路の設計が不適切なため、油圧回路に空気が混入するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、ブレーキ性能が低下するおそれがある。

【改善の内容】

全車両、ブレーキの油圧回路に逆止弁を追加する。

【対象車両】

型式	通称名	対象車の含まれる 車台番号	製作期間	対象車の 台数
YDS-T243F	T7726-V	VKKEEX68REGB250026～ VKKEEX68REJB190031	2016年9月6日～ 2018年7月9日	9台
	T7726S-V	VKKEEX68RPJB323052～ VKKEEX68REMB078012	2018年11月19日～ 2021年3月19日	14台
YDS-T244F	T7722-V	VKKEEX66RVGB343058～ VKKEEX66RJJB208036	2016年12月8日～ 2018年7月27日	6台
	T7722S-V	VKKEEX66RAJB340007～ VKKEEX66RKL329036	2018年12月6日～ 2020年11月24日	9台
YDS-T245F	T7719-V	VKKEEX64RCGB336007～ VKKEEX64RCJB183006	2016年12月1日～ 2018年7月2日	12台
	T7719S-V	VKKEEX64RPJB338043～ VKKEEX64RHMB126015	2018年12月4日～ 2021年5月6日	8台
YDS-T246F	T7718-V	VKKEEX72SPGB328004～ VKKEEX72SVJB157011	2016年11月23日～ 2018年6月6日	13台
	T7718S-V	VKKEEX72SAJB313047～ VKKEEX72SJMB046007	2018年11月9日～ 2021年2月15日	17台

YDS-T247F	T7716-V	VKKEEX71SEGB335032～ VKKEEX71SKJB155062	2016年11月30日～ 2018年6月4日	11台
	T7716S-V	VKKEEX71SPKB080007	2019年3月21日	1台
YDR-T248F	T7715-V	VKKEEX70SJGB334018～ VKKEEX70SEJB156062	2016年11月29日～ 2018年6月5日	10台
	T7715S-V	VKKEEX70SKKB123036～ VKKEEX70SKMB055050	2019年5月3日～ 2021年2月24日	6台
YDS-T266F	T6716S-V	VKKEW64SKJB319032～ VKKEW64SKKB337046	2018年11月15日～ 2019年12月3日	2台
YDR-T268F	T6714S-V	VKKEW62SVJB332032～ VKKEW62SCMB035023	2018年11月28日～ 2021年2月4日	4台
(計 8 型式)	(計 14 車種)		合 計	計 122 台

ご注意

- 1) 対象車の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれますので詳細についてはご購入先にお問い合わせ下さい。
- 2) 対象車の製作期間は、ご購入の時期とは異なります。

【対策開始日】

2022年4月27日

【お問合せ先】

品質統括部 TEL 089-956-9819

以上