

平成 25 年 11 月 1 日

お客様各位

井関農機株式会社

トラクタのリコール届出に関するお知らせ

平素はキセキ商品をご愛用頂き誠に有難うございます。
平成 25 年 11 月 1 日、下記商品につきましてリコールの届出を致しました。ご愛用の皆様には大変ご迷惑をおかけ致しましたこと、心からお詫び申し上げます。
該当のトラクタをお使いの皆様には、ご購入先からご案内の上、係員がお伺いし対応させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。

記

【不具合の状況】

エンジンの回転数を検出するクランクシャフト・タイミングホイールにおいて、エンジン製造時にタイミングホイール取付ボルトの締め付けトルクの管理が不十分であったため、当該ボルトが緩みタイミングホイールの固定状態が不安定になり、正確なエンジン回転数を検出できなくなる。そのため、そのままの状態で使用を続けると、コンピューターの故障診断により出力制限がかかり走行性能が低下し、最悪の場合、エンジンが停止する、または、エンジンの始動が困難な状態となるおそれがある。

【改善の内容】

全車両、タイミングホイール取付ボルトのトルクを点検する。
点検した結果、ボルトに緩みが発生している車両は、タイミングホイールを交換し正規のトルクで取付ボルトを締め付ける。

【対象車両】

型式	通称名	対象車の含まれる車台番号	製作期間	対象車の台数
EDR-T166F	TJW117	T166F-000505～ T166F-000689	平成23年12月20日～ 平成 24 年 12 月 16 日	33 台
EDR-T162F	T8115D	B145069	平成 23 年 8 月 26 日	1 台
	T6125D	B146065～B237062	平成23年8月26日～ 平成 23 年 11 月 24 日	3 台
(計 2 型式)	(計 3 車種)		合 計	37 台

ご注意

- 1) 対象車の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれますので詳細についてはご購入先にお問い合わせ下さい。
- 2) 対象車の製作期間は、ご購入の時期とは異なります。

【対策開始日】

平成 25 年 11 月 2 日

【お問合せ先】

品質統括部 TEL 089-956-9819

以上