

平成 16 年 7 月 23 日

お客様各位

井関農機株式会社

## コンバインのリコール届出に関するお知らせ

平素は々セキ商品をご愛用頂き誠に有難うございます。  
平成 16 年 7 月 23 日、下記商品につきましてリコールの届出を行いました。  
ご愛用の皆様には大変ご迷惑をおかけ致しましたこと、心からお詫び申し上げます。  
該当のコンバインをお使いの皆様には、販売店からご連絡の上、係員がお伺し  
部品交換を行いますので、よろしくお願い申し上げます。

### 記

#### 【不具合の状況】

エンジンマウントブラケットに、プレス加工時微細な亀裂が発生したものが  
あり、エンジンの振動等により亀裂が進行することがあります。そのた  
めに、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、金具が破損し、エ  
ンジンが傾き、ファンとラジエターが干渉し、走行できなくなる恐れがあ  
ります。

#### 【改善の内容】

全車両エンジンマウントブラケットを対策品に交換する。

#### 【対象車輛】

型式	通称名	対象車の含まれる 車台番号	製作期間	対象車の 台数
H75	HA33 HA35 HA36	H75-000001 ~ H75-001605	平成 5 年 4 月 27 日 ~ 平成 7 年 8 月 26 日	1605 台
H76	HA28	H76-000001 ~ H76-001216	平成 5 年 2 月 26 日 ~ 平成 7 年 8 月 26 日	1216 台
H77	HA25	H77-000001 ~ H77-003359	平成 5 年 2 月 26 日 ~ 平成 7 年 8 月 26 日	3359 台
H79	HA28U	H79-000001 ~ H79-000251	平成 5 年 3 月 18 日 ~ 平成 7 年 8 月 23 日	251 台
H80	HA25U	H80-000001 ~ H80-000345	平成 5 年 3 月 22 日 ~ 平成 7 年 8 月 25 日	345 台
H89	HA38	H89-000001 ~ H89-000294	平成 7 年 4 月 12 日 ~ 平成 7 年 8 月 26 日	294 台
	(計 6 型式)	(計 8 機種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 5 年 2 月 26 日 ~ 平成 7 年 8 月 26 日	(7070 台)

ご注意

1) 対象車の製作期間はご購入の時期とは異なります。

【対策開始日】

平成 16 年 7 月 24 日

以上

【お問合せ先】

総合企画部 TEL 03-5604-7715