

平成 23 年 6 月 30 日

お客様各位

井関農機株式会社

## トラクタの原動機型式打刻の訂正打刻に関するお知らせ

平素は井セキ商品をご愛用頂き誠に有難うございます。

平成 23 年 6 月 16 日、下記商品につきまして原動機型式打刻字体を誤打刻したものがあり、訂正打刻の実施を国土交通省に報告を行いました。ご愛用の皆様には大変ご迷惑をおかけ致しましたこと、心からお詫び申し上げます。

該当のトラクタをお使いの皆様には、ご購入先からご案内の上、係員がお伺いし対応させていただきます。

### 記

#### 【対象車両】

通称名	原動機型式	対象車の含まれる 車体No.
T 8 2 0 0 D	シス 6 6 C	S289085、T344050
T 8 2 0 0 V	シス 6 6 C	S285011～V193018
T 8 1 7 5 D	シス 6 6 C	S290076～T060030
T 8 1 7 5 V	シス 6 6 C	S292037～V054009
T 8 1 4 0 D	シス 4 4 C	T135006～B024001
T 8 1 2 5 D	シス 4 4 C	T185020～B020057
T 6 1 5 0 D	シス 4 9 C	T136092～B024006
(計 7 車種)	(計 3 型式)	

誤打刻した原動機について、届出済みの訂正様式に従い、弊社係員が全数訂正いたします。打刻後、石刷りをとり所定のチェックリストに記録します。

#### ご注意

- 1) 対象車の含まれる車体No. の範囲には、対象とならない車両もふくまれますので、詳細についてはご購入先にお問い合わせ下さい。

#### 【対策開始日】

平成 23 年 7 月 4 日

#### 【お問合せ先】

品質管理部 TEL 089-956-9819

以上