

平成 21 年 1 月 23 日

お客様各位

井関農機株式会社

トラクタのリコール届出に関するお知らせ

平素はキセキ商品をご愛用頂き誠に有難うございます。
平成 21 年 1 月 23 日、下記商品につきましてリコールの届出を致しました。ご愛用の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしましたこと、心からお詫び申し上げます。該当のトラクタをお使いの皆様には、販売店からご連絡の上、係員がお伺いし対応させていただきますのでよろしくお願い申し上げます。

記

【不具合の状況】

前車軸の取り付け部（ピボットメタル）において、鑄造工程が不適切なため、材質の強度が不足しているものがあります。そのため、当該部位が破損し、前車軸が脱落して走行不能になるおそれがあります。

【改善の内容】

当該取り付け部の材質を点検し、不適切なものは良品と交換します。

【対象車両】

型式	通称名	対象車の含まれる 車台番号	製作期間	対象車の 台数
S A - T 1 3 8 F	A T 3 7 A T 4 1	T138F-001644 ~T138F-001677	平成 20 年 1 月 25 日～ 平成 20 年 2 月 18 日	31 台
S B - T 1 3 9 F	A T 5 0	T139F-001808 ~T139F-001842	平成 20 年 1 月 25 日～ 平成 20 年 2 月 14 日	4 台
S B - T 1 5 0 F	T J 7 5 AT	T150F-001105	平成 20 年 2 月 5 日	1 台
(計 3 型式)	(計 4 車種)		(製作期間の全体の範囲) 平成 20 年 1 月 25 日～ 平成 20 年 2 月 18 日	(計 36 台)

ご注意

- 1) 対象車の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれますので詳細については最寄りのキセキ販売店にお問い合わせ下さい。
- 2) 対象車の製作期間は、ご購入の時期とは異なります。

【対策開始日】

平成 21 年 1 月 24 日

【お問合せ先】

品質管理部 TEL 089-956-9819

以上