

2019年4月17日

お客様各位

井関農機株式会社

トラクタのリコール届出に関するお知らせ

平素はキセキ商品をご愛用頂き誠に有難うございます。

2019年4月17日、下記商品につきましてリコールの届出を致しました。ご愛用の皆様には大変ご迷惑をおかけ致しましたこと、心からお詫び申し上げます。

該当のトラクタをお使いの皆様には、ご購入先からご案内の上、係員がお伺いし対応させていただきますので、よろしく願い申し上げます。

記

【不具合の状況】

農耕トラクタのハーネスにおいて、配索方法が不適切なため、左旋回操作時に前輪タイヤと干渉するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ハーネスが損傷し、最悪の場合、灯火類の不灯や、原動機が停止して再始動できなくなるおそれがある。

【改善の内容】

全車両、切れ角ストッパボルトのセット長、及びハーネスの配索を変更する。また、ハーネスに損傷がある場合は、ハーネスの修復を行う。

【対象車両】

型式	通称名	対象車の含まれる車台番号	製作期間	対象車の台数
—	TJV885	T259F-000023	2018年8月21日	1台
—	TJV755	T260F-000030～ T260F-000051	2018年9月27日～ 2018年10月5日	2台
(計2型式)		(計2車種)	合計	計3台

ご注意

- 1) 対象車の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれますので詳細についてはご購入先にお問い合わせ下さい。
- 2) 対象車の製作期間は、ご購入の時期とは異なります。

【対策開始日】

2019年4月18日

【お問合せ先】

品質統括部 TEL 089-956-9819

以上