

平成 28 年 12 月 22 日

お客様各位

井関農機株式会社

トラクタのリコール届出に関するお知らせ

平素はキセキ商品をご愛用頂き誠に有難うございます。
平成 28 年 12 月 22 日、下記商品につきましてリコールの届出を致しました。ご愛用の皆様には大変ご迷惑をおかけ致しましたこと、心からお詫び申し上げます。

該当のトラクタをお使いの皆様には、ご購入先からご案内の上、係員がお伺いし対応させていただきますので、よろしく願い申し上げます。

記

【不具合の状況】

農耕トラクタにおいて、リヤホイールシャフトの設計が不適切なため、設定内の最重量作業機を装着して作業した際、設計強度を超える負荷がシャフトのフランジ部にかかり、亀裂が生じることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進展して折損し、最悪の場合、走行不能となるおそれがある。

【改善の内容】

全車両、リヤホイールシャフトを対策品と交換する。

【対象車両】

型式	通称名	対象車の含まれる 車台番号	製作期間	対象車の 台数
SB-T152F	TJW95	T152F-000122～ T152F-000124	平成19年9月21日～ 平成19年11月8日	2 台
SC-T153F	TJW105	T153F-000001～ T153F-000370	平成18年10月2日～ 平成20年4月21日	65 台
KDP-T165F	TJW107	T165F-000013～ T165F-000263	平成20年10月8日～ 平成26年2月21日	47 台
EDR-T166F	TJW117	T166F-000024～ T166F-001098	平成20年10月9日～ 平成25年10月31日	388 台
WDR-T214F	TJW120	T214F-000004～ T214F-000142	平成26年8月25日～ 平成27年12月11日	46 台
WDR-T215F	TJW108	T215F-000015～ T215F-000035	平成27年6月1日～ 平成27年9月10日	11 台
(計 6 型式)	(計 6 車種)		合 計	559 台

※ T J W - J 型 (ズームトレッド仕様) が対象です。

ご注意

- 1) 対象車の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれますので詳細についてはご購入先にお問い合わせ下さい。
- 2) 対象車の製作期間は、ご購入の時期とは異なります。

【対策開始日】

平成 28 年 12 月 23 日

【お問合せ先】

品質統括部 TEL 089-956-9819

以上