

2023年9月20日

お客様各位

井関農機株式会社

### トラクタのリコール届出に関するお知らせ

平素はキセキ商品をご愛用頂き誠に有難うございます。  
2023年9月19日、下記商品につきましてリコールの届出を致しました。ご愛用の皆様には大変ご迷惑をおかけ致しましたこと、心からお詫び申し上げます。

該当のトラクタをお使いの皆様には、ご購入先からご案内の上、係員がお伺いし対応させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。

### 記

#### 【不具合の状況】

農耕用トラクタのトランスミッションにおいて、塗装方法が不適切な為、塗装後のトランスミッションに組付したボルト・ナットが緩むことがある。そのため、そのままの状態で作業を続けると、ボルト・ナットが外れ部品が落下するおそれがある。

#### 【改善の内容】

塗装後のトランスミッションに組付したボルト・ナットを増し締めする。

#### 【対象車両】

型式	通称名	対象車の含まれる 車台番号	製作期間	対象車の 台数
-	TA-C1130	S0024-930031～ S0024-930033	2023年3月15日～ 2023年3月17日	3台
(計1型式)		(計1車種)	合計	計3台

#### ご注意

- 対象車の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれますので詳細についてはご購入先にお問い合わせ下さい。
- 対象車の製作期間は、ご購入の時期とは異なります。

#### 【対策開始日】

2023年9月20日

#### 【お問合せ先】

品質統括部 TEL 089-956-9819

以上